



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Советская, д. 89, тел. (8173) 23-98-88

**Решение № 12**

о прекращении исполнения ранее выданного предписания  
об устранении выявленных нарушений

«24» марта 2023 г.  
(дата)

г. Сокол  
(место принятия решения)

Я, заместитель главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов Вологодской области по пожарному надзору — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области **Полуяков Владимир Викторович**, рассмотрев мотивированное представление об исполнении ранее выданного предписания от 18.02.2022 года № 24/1/1,

**УСТАНОВИЛ:**

18 февраля 2022 года на основании решения № 24 от 26.01.2022 г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 20» (далее – БДОУ СМР «Детский сад № 20») расположенном по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Советская, д. 57. По итогам которого выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 24/1/1 от 18.02.2022 года со сроком исполнения – 07.02.2023 г.

**Выявленные нарушения:**

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа раздевалки группы №1 ведущая непосредственно наружу из здания составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,88 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СГ 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы

проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа группы №1 ведущая в коридор составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №1 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа раздевалки группы №2 ведущая непосредственно наружу из здания составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,88 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа группы №2 ведущая в коридор составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №2 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа раздевалки группы №3 ведущая непосредственно наружу из здания составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,88 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа группы №3 ведущая в коридор составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №3 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа раздевалки группы №4 составляет менее 1,2 м. (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа группы №4 ведущая в коридор составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в помещении группы №4 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №4 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа раздевалки группы №13 составляет менее 1,2 м. (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №13 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода из 1 этажа спортивного зала составляет менее 1,2 м. (фактическое расстояние 0,93 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №5 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,75 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина марша наружной открытой эвакуационной лестницы со 2 этажа спального помещения группы №5 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,68 метра). Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования не ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №5 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №5 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №6 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,75 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина марша наружной открытой эвакуационной лестницы со 2 этажа спального помещения группы №6 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,66 метра). Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования не ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №6 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №6 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №7 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,66 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина марша наружной открытой эвакуационной лестницы со 2 этажа спального помещения группы №7 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,67 метра). Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования не ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №7 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,77 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №7 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения умывальной группы №8 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,77 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №8 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №8 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения умывальной группы №9 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №9 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №9 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №10 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,71 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина марша наружной открытой эвакуационной лестницы со 2 этажа спального помещения группы №10 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,65 метра). Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования не ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;



- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №10 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- Настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №10 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №11 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,71 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина марша наружной открытой эвакуационной лестницы со 2 этажа спального помещения группы №11 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,65 метра). Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования не ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №11 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №11 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;



- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №12 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,75 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина марша наружной открытой эвакуационной лестницы со 2 этажа спального помещения группы №12 составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,68 метра). Ширина статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования не ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- ширина эвакуационного выхода со 2 этажа из помещения раздевалки группы №12 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,78 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72\* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»;

- настенный речевой оповещатель расположенный в спальном помещении группы №12 установлен менее 150 мм. от верхней его части до потолка. Нарушены статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- определение расчетной величины пожарного риска от 2016 года не соответствует установленным требованиям. Нарушены «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084; «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382.


В распоряжении контрольного (надзорного) органа имеются сведения об исполнении нарушений обязательных требований по пожарной безопасности в полном объеме.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 94, пунктом 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Ранее выданное предписание от 18.02.2022 года № 24/1/1 считать исполненным в полном объеме и снятым с контроля;
2. Копию настоящего решения направить БДОУ СМР «Детский сад № 20» по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Советская, д. 57;
3. Настоящее решение приобщить к материалам контрольного-наблюдательного дела;
4. Внести сведения об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления майор внутренней службы



В.В. Полуяков